

Serial port setting	baud rate 9600bps,8-bit data, 1 bit stop,check bit None
---------------------	---

command	foramt (3 byte hexadecimal)
input 1 to output 1	0x30 0x30 0x30
input 2 to output 1	0x30 0x30 0x31
input 3 to output 1	0x30 0x30 0x32
input 4 to output 1	0x30 0x30 0x33
Input decrement to output 1	0x30 0x31 0x30
Input increments to output 1	0x30 0x31 0x31
input 1 to output 2	0x30 0x30 0x34
input 2 to output 2	0x30 0x30 0x35
input 3 to output 2	0x30 0x30 0x36
input 4 to output 2	0x30 0x30 0x37
Input decrement to output 2	0x30 0x31 0x32
Input increments to output 2	0x30 0x31 0x33
input 1 to output 3	0x30 0x30 0x38
input 2 to output 3	0x30 0x30 0x39
input 3 to output 3	0x30 0x30 0x61
input 4 to output 3	0x30 0x30 0x62
Input decrement to output 3	0x30 0x31 0x34
Input increments to output 3	0x30 0x31 0x35
input 1 to output 4	0x30 0x30 0x63
input 2 to output 4	0x30 0x30 0x64
input 3 to output 4	0x30 0x30 0x65
input 4 to output 4	0x30 0x30 0x66
Input decrement to output 4	0x30 0x31 0x36
Input increments to output 4	0x30 0x31 0x37